

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Hiera de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Mantenimiento Botijo - Equipo Pesado	Fecha	17-4-17
Promotor	Hiera Panamá, S.A.	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@hiera.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Alex Quiroz	Mecánico	10:32am	4:34pm	6h y 2min	Uso de pistola hidráulica para colocar pernos.	-	C/35x-46
					Peso de equipo pesado.		

Coordenadas

0978072; 0538695

Observaciones

El colaborador utiliza orejeras con un NRR = 23 dB.

Elaborado por

Ray Quinto

Fecha:

17-4-17

Hora:

10:32am

Recibido por

Katibet

Fecha:

20-4-17

Hora:

1:00 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Oficina de Cobre Panamá		
Lugar	Quinta de Heceso - Hotel Botizo	Fecha	17-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@fgm1.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Juan Hurtado	Seguridad	10:55 am	4:57 pm	6h y 2min	Paso de equipo pesado y tránsito	—	Cel 35x-47

Coordenadas

0978010; 0538893

Observaciones

No utiliza protección auditiva.

Elaborado por

Roy Quintan

Fecha: 17-4-17

Hora: 10:55 am

Recibido por

Esteban Varela

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:00 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Mantenimiento Botija - Soledad	Fecha	17-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Norela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.norela@cpmcl.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Octavio Samaniga	Soldador	7:36 pm	1:53 am	6 h y 17 min	Paso de vehículos líneas y pesados, uso de herramientas manuales	-	Cel 35X-46
Coordenadas	0978143 ; 0538683						

Observaciones

El Colaborador no utiliza ningún tipo de protección auditiva.

Elaborado por

Ray Quintero

Fecha: 17-4-17

Hora: 7:36 pm

Recibido por

Agustina Norela

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:00 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Mantenimiento Maquina	Fecha	17-4-17
Promotor	MTSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@cpqmin.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Jorge Vega	Preparador de llantas	8:43 pm	2:00 am	5 h y 17 min	Preparación de llantas	✓	Cel 35x-47
Coordenadas	0978067 ; 0538899						

Observaciones

el trabajador utiliza oídos con una atenuación o NRR = 23 dBA

Elaborado por

Pey Quintana

Fecha: 17-4-17

Hora: 8:43 pm

Recibido por

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:00 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Soldadura - Planta de Procesos	Fecha	18-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@cpmi.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Jesús Marcelo	Soldador	7:45 am	3:55 pm	8 h y 10 min	Generadores	—	Cel 35x-46
					Movimiento de		
					acero, máquina		
					de grabado		
Coordenadas	0977872; 0540003						

Observaciones

Utiliza tapones auditivos con un NRR 29 dBA

Elaborado por

Boj. Quintana

Fecha: 18-4-17

Hora: 7:45 am

Recibido por

Harold

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:00 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Minera de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Sandblasting - Planta de Procesos	Fecha	18-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@fpmi.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Lenin Ramos	Pintor de sandblasting	7:54am	3:59pm	8h y 5min	Máquina de Sandblasting	-	C/35x-47
					Generador		

Coordenadas

0977883; 0540029

Observaciones

Utiliza tapones aislantes de espuma con un NRR = 29 dBA.

Elaborado por

Ray Amintoro

Fecha: 18-4-17

Hora: 7:54am

Recibido por

Habibul

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:15pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panama		
Lugar	Frente 67- Taller de Soldadura	Fecha	18-4-17
Promotor	Miura Panama, S.A.	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@miura.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Berato Luna	Soldador	8:22am	3:43pm	7h y 21 min	Ventiladores	—	Ciemes CR120A
					Generadores		
					Movimiento de acero		
Coordenadas	0978453; 0539120						

Observaciones

Utiliza protectores auriculares con un NRR de 29 dBA.

Elaborado por

Bos Quintana

Fecha: 18-4-17

Hora: 8:22 am

Recibido por

Tabares

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:20 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Paramó		
Lugar	Filtración - Sitio Puerto	Fecha	19-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@ppsa.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Edward Castro	Soldador	9:22am	3:31pm	6h y 9min	Maquina de soldar, extensor flexible y generadores electricos.	/	Cel 35x-46
	(Ayudante)						
Coordenadas	0996318 ; 0533886						

Observaciones

utiliza protectores auditivos con una NRR = 29 DBA

Elaborado por

Boy Quintanilla

Fecha: 19-4-17

Hora: 9:22am

Recibido por

Guatón

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:15pm


CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Minería de Cobre Paracá		
Lugar	Boiler - Planta de Generación Eléctrica	Fecha	19-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@fpml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Yiangwre	General Pipe	9:45am	3:45pm	6h	Reveradores eléctricos	-	C(35x-47
Yue	Filter				Movimiento de equipo		
	Supervisor de				pesado		
	Area						
Coordenadas	0996748 ; 0533948						

Observaciones	Utiliza protectores auditivos insuflables de espuma (colores amarillo y rosado) NRR: 32 dB		
Elaborado por	Boy Quintero	Fecha: 19-4-17	Hora: 9:45am
Recibido por		Fecha: 20-4-17	Hora: 1:15pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panama		
Lugar	Area 45- Taller de Soldadura	Fecha	19-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Vozla
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.vozla@fpmi.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Pichy Villanueva	Soldador	10:05am	4:09pm	6h y 4 min	Uso de muestillo	—	Cirrus 120A
					Flexiblos (cortadores)		
Coordenadas	0995358 ; 0533698						

Observaciones

Utiliza protectores con un NRR = 29 dB

Elaborado por

Roy Quinto

Fecha: 19-4-17

Hora: 10:05am

Recibido por

20-4-17 [Firma]

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:30pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Minera de Cobre Panamá		
Lugar	Cautera TMF	Fecha	20-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@ppmf.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Edberto Vaino	Asistente de perforación	7:35 am	2:57 pm	7h y 22 min	Perforadora	—	Cel 35x-46

Coordenadas 0982439; 0537052

Observaciones

utiliza ojeas Howard Light L3H $\Rightarrow$ NRR = 27 dBA

Elaborado por

Ros Quintero

Fecha: 20-4-17

Hora: 7:35 am

Recibido por

Flavio

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:40 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panama		
Lugar	Campamento Cobre PTAR	Fecha	20-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@ppgm.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Evento	Modelo del equipo de medición
Gertudis Pineda	Operador de la	8:20am	4:27pm	8h y 7min	Planta de tratamiento	—	Census 120A
	Planta de trata-				Centrifuga para		
	miento del				lodos		
	Camp. Cobre						

Coordenadas

0979129; 0539765

Observaciones

No utiliza protectores auditivos.

Elaborado por

Roy Quintana

Fecha: 20-4-17

Hora: 8:20am

Recibido por

Platos

Fecha: 20-4-17

Hora: 1:50pm